

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ доступности для инвалидов общественного здания
Основные сведения по объекту (учреждению)**

Наименование объекта	Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы «Детская музыкальная школа имени В.Я. Шебалина»
Фактический адрес	115563, г. Москва, Борисовский проезд, дом 12 корпус 2
телефон; E-mail	8 (495) 394 23 22; shebalin48@gmail.com
Ведомственная принадлежность	Департамент культуры г. Москвы
Вид деятельности	дополнительное образование
Форма собственности объекта	оперативное управление
Объем предоставляемых услуг	420
Размещение объекта	отдельно стоящее здание
Количество и назначение входов	2 входа с пандусами
Год постройки	1982
Год последней реконструкции	-

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	200	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	автобус 711, 275, 299, 291, 758; «Музыкальная школа»
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки		есть	
Наземные тактильные указатели перед переходами	есть	Регулируемые переходы	есть
Наземные тактильные указатели препятствиями	есть, нет	Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией	есть
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Нерегулируемые переходы	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Внеуличные переходы с пандусом	нет
		Внеуличные переходы с подъемником	нет
Перепады высоты на пути движения	нет	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	есть
Поручни на имеющихся лестницах	нет	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	нет

Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см	есть
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см	нет
Поручни на имеющихся пандусах	нет		

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)						
Вход на территорию (при наличии ограждения)						
- ширина прохода, калитки	1 м	нет		0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О
- *информация об объекте	Имеется	нет		Имеется	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
Автостоянка посетителей (при наличии)						
*Расстояние до входа в здание	7 м	нет		50 м и менее	Не более 250 м	К, О
Количество машино-мест для инвалидов	2	нет		5% и более	Допустимо отсутствие	К, О
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	3,5 м	нет		3,5 м и более	Стандартное (2,5 x5,0 м) или отсутствует	К
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	5 м	нет		5,0 м и более		К
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
- ширина тротуара (пути движения)	1,5 м	нет		1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2м, допустимы сужения до 0,9 м	К

-*указатели направления движения	нет	нет		Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
- *ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	Имеется	нет		Имеется	Допустимо отсутствие	С
- *места отдыха	Имеются	нет		Имеются		К, О
Открытая лестница (лестница на рельефе территории):						
- высота подъема справочно	1,2 м	нет				
- *поручни высота Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м	0,7-0,9 м	нет		Как минимум с одной стороны на высоте 0,8-1,1 м.	Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м	О, С
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)	0,6 м	нет		За 0,6 м до марша	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
-контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша)	шириной 6 см по краю проступи	нет		Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи	Отсутствие, несоответствие	С
Пандус на рельефе						
- высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей)	не учитывается	нет		0,8 м и менее	не учитывается	К
- уклон Формула расчета уклона пандуса в % = (Н : L) x 100%.		нет		8 % и менее, для подъема до 0,2 м – до 10%	Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м не более 20%	К
Поручни с двух сторон требуются при подъеме более 0,15 м	имеется	нет		Наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	нет		0,7 – 0,9 м		К

-*на высоте (верхний поручень)	0,9	нет		0,8 – 1,0 м		О
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)						
Крыльцо или входная площадка						
Высота площадки Справочно	Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе. – При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. – При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. – Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.					
Габариты площадки (ширина) с пандусом	1,5 м	нет		1,5 м и более, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не менее 1,2м, при автоматических дверях не менее 1,1 м	К
Габариты площадки (глубина) с пандусом	2 м	нет		1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	К
Габариты площадки (ширина) без пандуса	1,2 м	нет		Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери	О, С
Габариты площадки (глубина) без пандуса	1,2 м	нет		Не менее 1,5 м, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не учитывается	О, С
*Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	имеется	нет		Есть при высоте более 0,45 м,	Допустимо отсутствие	К, О, С
*Навес	имеется	нет		Наличие		К, О
*Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности)	имеется	нет		Наличие		Г

объекта для инвалидов)						
Лестница наружная						
Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу За 0,6 м до марша	имеется	нет		Имеется	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Маркировка ступеней	нет	нет		Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон	имеется	нет		Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%	О, С
- на высоте	0,9 м	нет		0,8-1,1 м	Допустимо несоответствие	О, С
- * завершения поручней за пределами марша	имеется	нет		Наличие	Допустимо отсутствие	О, С
- *нетравмирующие окончания	имеется	нет		Наличие		О, С
Пандус наружный						
Уклон пандуса в % = (H : L) x 100%	8 %	нет		8 % и менее	Не более 16,5% (9°)	К
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	0,9 м	нет		0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Высота подъема одного марша (максимальная)	1,2 м	нет		0,8 м и менее	Не ограничена	К
Разворотные площадки: (указываются габариты наименьшей)						
-при въезде на пандус, длина	1,18 м	нет		1,2 м и более	не менее 1,0 м	К
-при въезде на пандус, ширина	1,18 м	нет		1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
-промежуточная прямая,	1,5 м	нет		1,2 м и более	Допустимо отсутствие	К

длина						
-промежуточная прямая, ширина	1,5 м	нет		0,9 м и более	Допустимо отсутствие	К
-промежуточная с поворотом направления движения, длина	1,5 м	нет		1,2 м и более	Не менее 1,0 м (допустима не горизонтальная)	К
-промежуточная с поворотом направления движения, ширина	1,5 м	нет		1,2 м и более	При повороте на 90° не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:	имеются	нет		наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	0,7 м	нет		0,7-0,9 м		К
- *на высоте (верхний поручень)	0,9 м	нет		0,8-1,0 м		О
- *горизонтальные завершения поручней	Имеются	нет		Имеются	Допустимо отсутствие	К
- *нетравмирующие окончания	Имеются	нет		Имеются		К, О
*Нескользящее покрытие (при намокании)	Наличие	нет		Наличие		К
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)	нет	нет		Наличие при необходимости	Мобильный подъемник при необходимости	К
*Звуковой маяк у входа	Имеется	нет		Имеется	Допустимо отсутствие	С
Тамбур						
Глубина	0,5 м	нет		1,5 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м	Менее 1,5 м	К
Ширина	0,4 м	нет		2,0 м и более, при	Менее 2,0 м	К

				автоматических дверях допустимо менее 2,0 м		
Двери распашные, справочно	имеются	нет				
Двери автоматические, справочно	нет	нет				
- ширина дверного проема в свету	0,9 м	нет		0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К, О
- высота порога наружного, внутреннего	0,015 м	нет		0,025 м и менее	более 0,025 м	К
Маркировка ступеней						
Маркировка ступеней	нет	нет		Имеется на проступи	Отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон:						
Поручни с двух сторон:	нет	нет		Имеются как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	О, С
- на высоте	нет	нет		0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
-* горизонтальные завершения поручня	нет	нет		Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
- *нетравмирующие окончания	нет	нет		Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа						
Ширина марша	нет	нет		0,9 м и более	Не менее 0,85м	К
Уклон	нет	нет		8% и менее	Не более 20%	К
Разворотные площадки внизу, вверху (длина)	1,5 м	нет		1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу, вверху (ширина)	1,5 м	нет		1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:						
- на высоте (нижний поручень)	нет	нет		нет	0,7 – 0,75 м	Допустимо отсутствие, К

					несоответствие	
- *на высоте (верхний поручень)	нет	нет		0,8 – 1,0 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К, О
- *горизонтальные завершения поручней	имеется	нет		Имеется	Допустимо отсутствие	К
Пандус переносной	нет	нет		-	Наличие	К
Подъемник для инвалидов						
- стационарный	наличие	нет		наличие	-	К
- мобильный	наличие	нет		-	наличие	К
Коридоры/холлы						
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	1,7 м	нет		1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м	К
Разворотные площадки, глубина	1,5 м	нет		1,2 м и более	Менее 1,2м	К
Разворотные площадки, ширина	1,5 м	нет		1,2 м и менее	Менее 1,2м	К
*Указатели направления движения, входа, выхода	Имеются	нет		Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	Имеются	нет		Имеются		К, Г
Речевые информаторы и маяки	нет	нет		Имеются		С
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	Имеются	нет		Имеются		Г
*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	нет	нет		Имеются		Г
*Тактильная схема	Имеются	нет		Имеются		С
*Место отдыха и ожидания:				нет		
- места для сидения на	Наличие	нет		Наличие	Допустимо отсутствие	О

каждом этаже						
- зона для коляски на каждом этаже	Наличие	нет		Наличие	Допустимо отсутствие	
*Навесное оборудование, выступ в зону движения	нет	нет		Необходимо отсутствие	Допустимо наличие	С
Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах)						
Контрастная маркировка ступеней	Есть на проступи	нет		Есть на проступи	Отсутствует или не соответствует	С
Поручни с двух сторон на лестнице	Есть с одной стороны	нет		Есть как минимум с одной стороны	Отсутствуют, не соответствуют. Допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней	О
- *горизонтальные завершения поручней	имеются	нет		имеются	отсутствуют	О
Пандус внутренний на этаже						
Ширина марша	нет	нет		0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Уклон пандуса в % = (H : L) x 100%	нет	нет		8 % и менее	Не более 16,5 %	К
Разворотные площадки внизу, вверху (длина)	нет	нет		1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу, вверху (ширина)	нет	нет		1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:						
- на высоте (нижний поручень)	нет	нет		0,7 – 0,9 м	Отсутствие или несоответствие	К
- *на высоте (верхний поручень)	нет	нет		0,85 – 1,0 м		О
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
Маркировка ступеней	нет	нет		Есть на проступи	Отсутствие или несоответствие	С
Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8 – 0,1 м	с одной стороны 0,7 м – 0,9 м	нет		Как минимум с одной стороны	Отсутствие на части маршей, несоответствие	О, С О, С
- *горизонтальные завершения	нет	нет		Имеется	Допустимо отсутствие	О, С

- *нетравмирующие окончания	Имеется	нет		Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *указатели номера этажа на поручне тактильные	нет	нет		Имеется	Допустимо отсутствие	С
Лифт пассажирский	нет	нет				
Кабина:	нет	нет				
- длина	нет	нет		1,25 м и более	Не менее 1,25 м	К
- ширина	нет	нет		1,1 м и более	Не менее 1,0 м	К
- ширина дверного проема	нет	нет		0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
-* поручни	нет	нет		Имеется	Допустимо отсутствие	О
*Световая информация	нет	нет		Имеется		Г
*Звуковая информация	нет	нет		Имеется		С
*Знак доступности	нет	нет		Наличие		К
*Указатели номера этажа напротив лифта	нет	нет		Наличие		К, Г
Обслуживание через окно/прилавок						
Высота рабочей поверхности	нет	нет		0,8 – 1,1 м	Допустимо несоответствие	К
Габариты зоны обслуживания (глубина)	нет	нет		1,25 м и более	Не менее 1,2 м	К
Обслуживание в кабинете						
Ширина проема двери в свету	0,9 м	нет		0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
Высота порога	0,01 м	нет		0,025 м и менее	Более 0,025 м	К
Информация тактильная о назначении кабинета	На стене рядом с дверью	нет		На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	С
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	На стене рядом с дверью	нет		На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
- *размещение на высоте	1,2 м	нет		1,8 м и менее	Не учитывается	К
- *высота прописных букв	0,006 м	нет		0,016 м и более	Не учитывается	С
Зона для кресла-коляски	1,5 м x 1,5 м	нет		не менее 1,2 x 0,9 м	не менее 1,1 x 0,8 м	К
Обслуживание с перемещением №						
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	нет	нет		1,2 м и более, сужения до 0,9 м	Не менее 0,9 м с расширениями до	К

				на длину не более 0,6 м	1,2 м	
*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, витрина, прилавок, художественный объект и т.п.)	нет	нет		0,8 – 1,1 м	Без ограничений	К
Кабина индивидуального обслуживания (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)						
Длина	нет	нет		1,8 м и более	1,5 м	К
Ширина	нет	нет		1,6 м и более	1,5 м	К
Место для сидения	нет	нет		Имеются		О
*Крючки для костылей	нет	нет		Имеются	Допустимо отсутствие	О
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)						
Доля мест для колясочников от общего числа мест	0,6 %	нет		2% и более	Не менее одного места	К
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	1,2 м	нет		1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К
Доля мест для лиц с нарушением слуха	1,2%	нет		2 % и более	Не учитывается	Г
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	нет	нет		Не требуется	Имеется	К
Санузел для посетителей	Имеется	нет		Имеется	-	Г
Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей	Имеется	нет		Имеется	-	
*Знак доступности помещения	Имеется	нет		Имеется	Допустимо отсутствие	К
Тактильная маркировка	Имеется	нет		Имеется		С
Ширина дверного проема	0,9 м	нет		0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Раковина:						
- зона у раковины (глубина)	2,06 м	нет		1,2 м и более	Не менее 0,8 м × 1,2 м (допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине)	К
- зона у раковины (ширина)	1,19 м	нет		0,8 м и более		К
- *высота раковины	0,75 м	нет		0,8 – 0,9 м	не более 0,9 м	К

- *опорный поручень	Имеется	нет		Наличие	Допустимо отсутствие	О
Кабины для инвалидов:	нет	нет				
- количество кабин	нет			справочно		
- *знак доступности кабины	нет	нет		Имеется	Отсутствует	К
- ширина дверного проема	нет	нет		0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Габариты санузла/кабины (длина)	нет	нет		1,8 и более	1,6 м	К
Габариты санузла/кабины (ширина)	нет	нет		1,65 м и более	1,5 м	К
Опорные поручни	нет	нет		Имеется	Стационарный у стены	К, О
в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз	нет	нет		Имеются	Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки	К
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	нет	нет		0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
- *крючки для костылей	нет	нет		Наличие	Допустимо отсутствие	О

ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- на территория объекта - нет
- на входной группе - нет
- на путях передвижения - нет
- в зоне оказания услуги - нет
- в санитарных помещениях – нет
-

Ответственный за проведение обследования объекта: Зам. директора по АХЧ



В.В. Бухарова